

## 附件 2

2025 年矿山地质环境保护与土地复垦  
“双随机、一公开”检查表

矿山名称	中天合创能源有限责任公司门克庆煤矿				
采矿权人	中天合创能源有限责任公司				
采矿许可证号	C1000002015091110139958	联系人	孟广山		
		联系电话	15391253837		
采矿许可证有效期	2015 年 09 月 30 至 2045 年 09 月 30 日				
生产状态	<input type="checkbox"/> 在建 <input checked="" type="checkbox"/> 开采 <input type="checkbox"/> 停产 <input type="checkbox"/> 关闭				
矿区所在地	鄂尔多斯市盟(市) 乌审旗旗(县、市、区) 图克镇				
矿区面积 (km <sup>2</sup> )	88.6329	开采方式	地下开采	主要开采矿种	煤
矿山设计生产能力 (万吨/年)	1200	实际生产能力 (万吨/年)	800	矿山总服务年限	133.4 年
				剩余服务年限	128.37 年
本年度应治理面积	(m <sup>2</sup> )		本年度实际治理面积	(m <sup>2</sup> )	
矿山地质环境保护与 土地复垦方案编报与 备案情况	1、是否编制且在适用期内:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2、是否通过具有相应权限的自然资源主管部门审查、公告、备案:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	3、是否与矿山现状相符合:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	4、工程措施、工程部署是否合理:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	5、治理标准是否符合相关技术规程要求:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
年度治理计划编制与 公开情况	6、是否编制年度矿山地质环境治理计划:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	7、年度治理计划是否按要求进行公示:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	8、年度治理计划编制内容是否符合“边生产、边治理”要求:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
矿山地质环境治理恢复 基金制度落实情况	9、是否建立基金账户				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	10、是否足额计提基金: (应计提 6408.3657 万元, 已计提 6408.3657 万元)				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	11、基金使用是否符合要求: (支出 1106.64 万元)				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	12、基金管理台账是否齐全、满足要求:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
矿山地质环境保护与	13、治理工作是否达到“边生产、边治理”要求:				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否



土地复垦实施情况	14、已治理区域治理效果是否满足方案要求:	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	15、是否按方案要求开展矿山地质环境相关监测工作:	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	16、已治理区域管护、维护是否到位:	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	17、关闭矿山是否完成复垦修复并通过验收:	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不属于此情形

检查意见

存在的问题:

1. 年度计划缺监测、检测项目, 缺工程布置图。  
2. 年度计划治理范围、工程内容, 工程量不明确。

整改建议:

专家组签字	组长: 郭德军 成员: 徐冰 2025年10月30日	采矿权人 签字 (盖章)	 2025年10月30日
旗、县(区)自然资源局负责人(代表)签字	 2025年11月5日		

注: 1. 检查组专家必须严格按照实地检查情况手写“现场检查表”。

此检查表需被检查企业负责人、检查组所有专家、旗县自然资源局负责人(代表)三方签字确认后生效。